

今秋台風被害があった北丹沢の主脈・主稜線・東海自然歩道の倒木等について、2018年11月27日神奈川県保全センターより撤去が完了したと報告をいただきました。

以下は当センターが提出した要望書です。

\*\*\*\*\*

2018年11月13日

神奈川県環境農政局自然環境保全センター  
自然再生企画課 御中

NPO 北丹沢山岳センター  
杉本 憲昭

#### 北丹沢の台風による災害復旧工事について要望事項

このたびの台風による被害状況について、蛭ヶ岳山荘の管理人及び津久井警察所員他、多くの登山者より報告が寄せられております。登山道の被害は今迄に無い程の最悪な状況となっております。下記について早急な復旧工事をご配慮下さいますようお願い申し上げます。

1. 焼山から蛭ヶ岳に至る丹沢主脈コース 平丸分岐集落より崩落  
原小屋周辺や地蔵平周辺の登山コースの倒木と崩落
2. 東海自然歩道 特に平丸分岐付近の登山道崩壊箇所
3. 東海自然歩道 神ノ川ヒュッテより犬越路峠に至る登山コースで一部  
コースの崩壊箇所

なお、当センターとしてもささやかですが登山者への多少の安全対策を実行しております。